



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilité critique affectant les routeurs D-link
Numéro de Référence	51072211/24
Date de publication	22 Novembre 2024
Risque	Critique
Impact	Critique

Systemes affectés

- DSR-150 versions du firmware 3.13 à 3.17B901C
- DSR-150N versions du firmware 3.13 à 3.17B901C
- DSR-250 versions du firmware 3.13 à 3.17B901C
- DSR-250N versions du firmware 3.13 à 3.17B901C

Bilan de la vulnérabilité

D-Link annonce la découverte d'une vulnérabilité critique affectant ses routeurs susmentionnés. L'exploitation de cette vulnérabilité peut permettre à un attaquant distant non authentifié d'exécuter du code arbitraire.

Solution

Les routeurs concernés par cette vulnérabilité ne sont plus supportés par D-Link. Il est recommandé de changer ces routeurs par d'autres bénéficiant du support de l'éditeur.

Risques

- Exécution de code arbitraire à distance

Références

Bulletin de sécurité de D-Link :

- <https://supportannouncement.us.dlink.com/security/publication.aspx?name=SAP10415>