



BULLETIN DE SECURITE

| | |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Titre | Vulnérabilités dans les routeurs Netgear |
| Numéro de Référence | 50630811/24 |
| Date de Publication | 08 Novembre 2024 |
| Risque | Important |
| Impact | Important |

Systèmes affectés

- Netgear XR1000 versions antérieure à 1.0.0.74
- Netgear XR1000v2 versions antérieure à 1.1.1.22

Bilan de la vulnérabilité

Netgear a publié des mises à jour de sécurité pour corriger plusieurs vulnérabilités affectant les produits susmentionnés. L'exploitation de ces failles peut permettre à un attaquant de porter atteinte à la confidentialité des données et d'injecter des commandes arbitraires.

Solution

Veillez se référer au bulletin de sécurité Netgear du 06 Novembre 2024 afin d'installer les nouvelles mises à jour.

Risque

- Atteinte à la confidentialité des données,
- Injection commande arbitraire,

Référence

Bulletin de sécurité Netgear du 06 Novembre 2024:

- <https://kb.netgear.com/000066409/Security-Advisory-for-Post-Authentication-Command-Injection-on-Some-Routers-PSV-2023-0109>
- <https://kb.netgear.com/000066408/Security-Advisory-for-Sensitive-Information-Disclosure-on-Some-Routers-PSV-2023-0117>