



## BULLETIN DE SECURITE

<b>Titre</b>	Vulnérabilités critiques dans les imprimantes Canon
<b>Numéro de Référence</b>	52273001/25
<b>Date de Publication</b>	30 Janvier 2025
<b>Risque</b>	Critique
<b>Impact</b>	Critique

### Systemes affectés

- Satera MF656Cdw/Satera MF654Cdw (firmware v05.04 et version antérieure).
- Color imageCLASS MF656Cdw, MF654Cdw, MF653Cdw, MF652Cdw, LBP633Cdw, LBP632Cdw (firmware v05.04 et version antérieure).
- i-SENSYS MF657Cdw, MF655Cdw, MF651Cdw, LBP633Cdw, LBP631Cdw (firmware v05.04 et version antérieure).

### Identificateurs externes

- CVE-2024-12647, CVE-2024-12648, CVE-2024-12649.

### Bilan de la vulnérabilité

Plusieurs vulnérabilités critiques ont été corrigées dans les imprimantes susmentionnées de Canon. L'exploitation de ces failles pourrait permettre à un attaquant d'exécuter du code arbitraire ou de lancer des attaques par déni de service.

### Solution

Veillez se référer au bulletin de sécurité Canon du 29 Janvier 2025.

### Risque

- Déni de service à distance,
- Exécution du code arbitraire à distance,

### Annexe

Bulletin de sécurité Canon du 29 Janvier 2025:

- <https://www.usa.canon.com/support/canon-product-advisories/service-notice-regarding-vulnerability-measure-against-buffer-overflow-for-laser-printers-and-small-office-multifunctional-printers>