



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilité dans les switchs Cisco Nexus 3000 et 9000
Numéro de Référence	52912702/25
Date de Publication	27 Février 2025
Risque	Important
Impact	Important

Systèmes affectés

- Cisco Switches Nexus 3100, 3200, 3400 et 3600
- Cisco Switches Nexus 9200, 9300 et 9400 en mode NX-OS autonome

Identificateurs externes

- CVE-2025-20111

Bilan de la vulnérabilité

Une vulnérabilité a été corrigée dans les switchs Cisco Nexus 3000 et 9000. L'exploitation de cette faille permet à un attaquant de causer un déni de service.

Solution

Veillez se référer au bulletin de sécurité Cisco du 26 Février 2025, afin d'installer les dernières mises à jour.

Risque

- Déni de service

Références

Bulletin de sécurité Cisco du 26 Février 2025:

- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-n3kn9k-healthdos-eOqSWK4g>