



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilité critique corrigée dans les produits TP-Link
Numéro de Référence	47642805/24
Date de Publication	28 Mai 2024
Risque	Critique
Impact	Critique

Systemes affectés

- Archer C5400X versions 1_1.1.6 et antérieures

Identificateurs externes

- CVE-2024-5274

Bilan de la vulnérabilité

TP-Link a corrigé une vulnérabilité critique dans les produits susmentionnés. L'exploitation réussie de la vulnérabilité pourrait permettre à un attaquant distant non authentifié d'exécuter des commandes arbitraires sur l'appareil affecté avec une élévation des privilèges.

Solution

Veillez se référer au bulletin de sécurité TP-Link afin d'installer les nouvelles mises à jour.

Risque

- Exécution du code arbitraire
- Elévation de privilèges

Annexe

Bulletin de sécurité TP-Link:

- <https://www.tp-link.com/en/support/download/archer-c5400x/#Firmware>