



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilités dans les produits Siemens
Numéro de Référence	48311107/24
Date de Publication	11 Juillet 2024
Risque	Important
Impact	Important

Systemes affectés

La liste complète des systèmes affectés se trouve sur la rubrique « Affected Product and Versions » dans les liens ci-dessous :

- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-088132.html>
- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-170375.html>
- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-313039.html>
- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-346262.html>
- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-723487.html>
- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-750499.html>
- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-779936.html>
- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-825651.html>
- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-883918.html>

Identificateurs externes

- CVE-2017-12741 CVE-2022-45147 CVE-2023-32735 CVE-2023-32737 CVE-2023-52237 CVE-2023-52238 CVE-2023-52891 CVE-2024-30321 CVE-2024-3596 CVE-2024-38278 CVE-2024-38867 CVE-2024-39675

Bilan de la vulnérabilité

Plusieurs vulnérabilités ont été corrigées dans les systèmes industriels de Siemens susmentionnés. Un attaquant pourrait exploiter ces failles afin d'exécuter du code arbitraire à distance, réussir une élévation de privilèges, causer un déni de service, contourner la politique de sécurité ou porter atteinte à la confidentialité de données.

Solution

Veillez se référer au bulletin de sécurité Siemens du 09 juillet 2024 pour plus d'information.

Risque

- Exécution de code arbitraire à distance
- Elévation de privilèges
- Dénier de service
- Contournement de la politique de sécurité
- Atteinte à la confidentialité de données

Annexe

Bulletin de sécurité Siemens du 09 juillet 2024:

- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-088132.html>
- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-170375.html>
- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-313039.html>
- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-346262.html>
- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-723487.html>
- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-750499.html>
- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-779936.html>
- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-825651.html>
- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-883918.html>