



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilité affectant des processeurs AMD
Numéro de Référence	50372110/24
Date de publication	21 Octobre 2024
Risque	Important
Impact	Important

Systemes affectés

- AMD Athlon™ X4 processor
- AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO processor
- AMD Ryzen™ PRO 5000 Series Desktop Processors
- AMD Ryzen™ Threadripper™ 5000 Series Processors
- 2nd Gen AMD Ryzen™ Threadripper™ processors
- 3rd Gen AMD Ryzen™ Threadripper™ processors
- 7th Generation AMD A-Series APUs
- AMD Ryzen™ 2000 Series Desktop processors
- AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop processors
- AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop processors with Radeon™ graphics
- AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ graphics
- AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processor

- AMD Ryzen™ 2000 Series Mobile processor
- AMD Athlon™ 3000 Series Mobile processors with Radeon™ graphics
- AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile processors or 2nd Gen AMD Ryzen™ Mobile processors with Radeon™ graphics
- AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile processors with Radeon™ graphics
- AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile processors with Radeon™ graphics
- AMD Ryzen™ 6000 Series Mobile Processors with Radeon™ graphics
- AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ graphics
- AMD Ryzen™ PRO 7030 Series Mobile Processors
- AMD Ryzen™ PRO 5000 Series Mobile Processors
- AMD Athlon™ Mobile processors with Radeon™ graphics
- 1st Gen AMD EPYC™ processors
- 2nd Gen AMD EPYC™ processors
- 3rd Gen AMD EPYC™ processors

Identificateurs externes

- CVE-2022-23824

Bilan de la vulnérabilité

AMD annonce la correction d'une vulnérabilité affectant ses produits susmentionnés. En exploitant cette vulnérabilité, un attaquant peut accéder à des données confidentielles.

Solution

Veillez se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs.

Risque

- Accès à des données confidentielles

Référence

Bulletin de sécurité d'AMD :

- <https://www.amd.com/en/resources/product-security/bulletin/amd-sb-1040.html>